



Ultrasound Solutions

SDT International sa-nv
Bd de l'Humanité 415 • B-1190 Brussels (Belgium)
Tel: +32(0)2 332 32 25
email: info@sdt.be

SDT North America
1532 Ontario Street, Cobourg, ON
Phone: 1-800-667-5325 | 1-905-377-1313
email: info@sdthear.com

www.sdtultrasound.com

LEAKChecker



▲ : increase
⊕: correct
▼ : decrease

Red: too high
Green: correct
-.-: too low

User manual

Open the battery compartment using the supplied screwdriver. Correctly insert (+/-) two AA alkaline or rechargeable batteries. The remaining battery level is displayed here ①.

The device can be powered through its USB port ② with an external battery pack. It turns off automatically when the battery power is insufficient to ensure proper operation, or after 10 minutes of inactivity.

Connect the headphones here ③.

The ON/OFF button is here ④.

Adjust amplification by using the up and down arrows ⑤ and following the amplification guidance icons ⑥.

When the RMS measurement ⑦ is displayed in green, the amplification is correctly set. When red, the amplification is too high. When "-.-" is displayed, the amplification is too low. The current amplification setting is displayed here ⑦.

Adjust the audio volume by pressing the left and right arrows ⑧ until the sound level is comfortable.

The current volume setting is displayed ⑨ only when a headset is connected.

To replace a damaged sensor ⑨, unscrew it and replace it with a new one.

Manuel d'utilisation

Enlevez le couvercle du compartiment de piles après avoir dévissé sa vis. Insérez deux piles AA, alcalines ou rechargeables. Respectez la polarité. Le niveau restant est affiché ①.

L'appareil peut également être alimenté à partir de son port USB ② par une batterie externe. Il s'éteint de lui-même lorsque le niveau est insuffisant pour garantir son fonctionnement correct et après 10 minutes d'inactivité.

Branchez le casque à l'appareil ③.

Appuyez sur la touche ④ pour mettre en marche et éteindre l'appareil.

Ajustez l'amplification à l'aide des flèches montante et descendante ⑤ en suivant les indications du guide d'ajustement du gain.

Quand la valeur RMS de mesure ⑦ est affichée en vert, l'amplification est correcte. Quand elle est affichée en rouge, l'amplification est trop élevée. Quand "-.-" est affiché, l'amplification est trop basse.

Le gain sélectionné est affiché à l'écran ⑦.

Ajustez le volume audio à l'aide des flèches gauche et droite ⑧.

Le niveau sélectionné est affiché ⑨ si le casque est connecté à l'appareil.

Pour remplacer le capteur amovible ⑨, le dévisser puis visser en lieu et place le nouveau.

Bedienungsanleitung

Ziehen Sie den Batteriefachdeckel heraus, nachdem Sie die Schrauben entfernt haben. Legen Sie 2 AA-Batterien ein, alkalisch oder wiederaufladbar. Beachten Sie bitte die Polarität. Der verbleibende Batteriestand wird angezeigt ①.

Das Gerät kann über den USB-Anschluss ② mit einem externen Akku betrieben werden. Es schaltet sich aus, wenn die Ladung nicht ausreicht um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, oder nach 10 Minuten Inaktivität.

Schließen Sie die Kopfhörer an das Instrument an ③.

Drücken Sie die Taste ④, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Stellen Sie die Verstärkung mit den Aufwärts- und Abwärtspfeilen ⑤ und der Anzeige des Verstärkerlevels A=XX ein.

Wenn die RMS-Messung ⑦ grün angezeigt wird, ist die Verstärkung korrekt eingestellt. Wenn der Wert rot angezeigt wird, ist die Verstärkung zu hoch. Wenn "-.-" angezeigt wird, ist die Verstärkung zu niedrig.

Die gewählte Verstärkung wird auf dem Bildschirm angezeigt ⑦.

Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die linke und rechte Pfeiltaste ⑧ drücken, bis ein angenehmer Geräuschpegel erreicht ist.

Die gewählte Einstellung wird nur angezeigt ⑨, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.

Um den Sensor ⑨ auszutauschen, schrauben Sie ihn ab und schrauben Sie den neuen auf.

Gebruikershandleiding

1. Steek 2 AA batterijen, alkaline of oplaadbaar, in het toestel. Respecteer de polariteit
2. De knop kort indrukken om het toestel aan te zetten. Hou de knop 5 keer gedurende minstens 1 sec. ingedrukt voor automatische stroomuitschakeling na 30 min. inactiviteit. Bij activering knippert het verklikkerlichtje 10 keer groen gedurende 0.1 sec. Bij deactivering knippert het rood. Hou de knop 4 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
3. Verklikkerlichtje: groen = aan; blauw= batterij bijna leeg; rood knipperen om de 0.5 sec.= de batterij is lager dan het vereiste minimum voor correcte werking. De zender wordt dan automatisch uitgeschakeld.
4. Activeer of deactiveer de boostfunctie
5. Groen=boostfunctie is geactiveerd. Toename met +20 dB
6. Ingebouwde zender. Wordt geactiveerd als het toestel aan staat en uitgeschakeld wanneer een externe zender wordt aangesloten.
7. Stopcontact voor externe zenderaansluiting
8. USB connector voor stroomtoevoer via computer en voor firmware update

Manual del usuario

Retire la batería del compartimiento removiendo los tornillos. Inserte 2 baterías AA alcalinas o recargables. Respete la polaridad. El nivel de la batería remanente se despliega en ①.

El instrumento puede ser energizado a través del puerto USB ② mediante un paquete externo de baterías.

El instrumento se auto apaga cuando el nivel de carga es insuficiente para asegurar una operación correcta o después de 10 minutos de inactividad.

Conecte los audífonos al instrumento ③.

Presione la Tecla ④ para encender el instrumento.

Ajuste la amplificación guiándose por las flechas arriba y abajo ⑤ y siguiendo las indicaciones del símbolo para nivel de amplificación. Cuando el valor medido de RMS ⑦ es desplegado en verde indica que la amplificación está ajustada correctamente. Cuando está en rojo, la amplificación es muy alta. Cuando se despliega "-.-" la amplificación es muy baja. La amplificación seleccionada es desplegada en la pantalla ⑦.

Ajuste el volumen del audio presionando las flechas a la izquierda o derecha ⑧ hasta que usted se sienta comfortable. El ajuste seleccionado se despliega ⑨ únicamente con los audífonos conectados.

Para reemplazar el sensor ⑨, desatornillelo y atornille nuevamente e nuevo.



Manuale utente

Rimuovi il coperchio del compartimento della batteria dopo aver svitato la vite. Inserisci 2 pile AA, alcaline o ricaricabili. Rispetta la polarità. Il livello della batteria è visibile ❶.

Lo strumento può essere ricaricato tramite la porta USB ❷ da una batteria esterna. Si spegne automaticamente quando il livello della batteria è insufficiente per garantire la corretta funzionalità dopo 10 minuti di inattività.

Connetti le cuffie allo strumento ❸.

Premi il pulsante ❹ per accendere o spegnere lo strumento.

Regola l'amplificazione usando le frecce su e giù ❺eguendo le istruzioni dell'icona guida.

Quando la misura rilevata in RMS ❻ è di colore verde, l'amplificazione è stata impostata correttamente. Quando è di colore rosso, l'amplificazione è troppo alta.

Quando visualizzerai "--", l'amplificazione è troppo bassa. L'amplificazione impostata è visibile sul display ❷.

Imposta il volume con le frecce sinistra e destra ❸ fino a quando raggiungi il livello di tuo gradimento.

L'impostazione selezionata è visibile ❹ solo se le cuffie sono collegate.

Per sostituire il sensore ❹, svita il presente sensore e avvita quello nuovo.

Uživatelský manuál

Otevřete kryt prostoru pro baterie odšroubováním pojistného šroubku. Vložte 2 AA baterie, alkalické nebo dobíjecí. Respektujte polaritu. Zobrazí se aktuální úroveň nabití baterie ❶.

Přístroj může být napájen přes USB port ❷ externí baterií. Vypne se, když je hladina nedostatečná pro zajištění správného provozu a po 10 minutách nečinnosti.

Připojte sluchátka k přístroji ❸.

Stisknutím tlačítka ❹ zapnete nebo vypnete zařízení.

Upravte zesílení pomocí šipek nahoru a dolů ❺ a na základě pokynů ikon nápovědy zesílení.

Když je měření RMS ❻ zobrazeno zeleně, zesílení signálu je správně nastaveno. Když je měření RMS ❷ zobrazeno červeně, zesílení signálu je příliš vysoké. Když je zobrazen symbol "--", zesílení signálu je příliš nízké.

Zvolená úroveň zesílení signálu se zobrazí na obrazovce ❷.

Nastavte hlasitost zesílení zvuku stisknutím levé a pravé šipky ❸, dokud nedosáhnete pohodlné úrovně zesílení zvuku.

Zvolené nastavení se zobrazí ❹ pouze v případě, že je připojen headset.

Chcete-li snímač ❹ vyměnit, odšroubujte jej a našroubujte nový.

Uputstva za upotrebu

Maknite pokrov odjeljka za bateriju nakon sto izvadite vijak. Stavite 2 x AA, alkalnu ili punjivu bateriju. Prizapite na polaritete baterija. Razina napunjenosti baterije je prikazana na zaslonu ❶.

Uređaj se može puniti putem USB porta ❷ pomoću vanjskog izvora. Uređaj se automatski gasi kada je razina baterije premala za učinkovitu operaciju ili nakon 10 minuta neaktivnosti.

Povežite slušalice s uređajem ❸.

Pritisite tipku ❹ za uključivanje ili isključivanje uređaja.

Prilagodite amplifikaciju koristeći tipke oznacene strelicom prema gore ili strelicom prema dolje ❺ prateći uputstva indikatora za amplifikaciju.

Kad je izmjerena vrijednost RMS-a ❻ prikazana u zelenoj boji, amplifikacija je točno postavljena. Kad je prikazana u crvenoj boji, amplifikacija je previsoko, kad je prikazano "--", amplifikacija je postavljena prenisko.

Odabrana amplifikacija je prikazana na zaslonu ❷.

Priagodite glasnoću tipkama oznaceni strelicom udesno ili strelicom ulijevo ❸ dok ne dođete do željene glasnoće.

Odabrane postavke su prikazane ❹ samo ukoliko su slušalice povezane s uređajem.

Da zamjenite senzor ❹, odvrnite stari senzor i zavrnite novi.

Instrukcja obsługi

Wyciągnij pokrywę komory baterii, odkręcając jej śrubę. Włóż dwie baterie AA alkaliczne lub akumulatorki. Zwróć uwagę na polaryzację. Poziom naładowania jest wyświetlany na wyświetlaczu ❶.

Urządzenie może być zasilane przez port USB ❷ poprzez zewnętrzny zestaw akumulatorów. Miernik wyłącza się, gdy poziom zasilania jest niewystarczający, aby zapewnić prawidłowe działanie lub po 10 minutach bezczynności.

Podłącz słuchawki ❸.

Naciśnij przycisk ❹ aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Dostosuj wzmocnienie za pomocą strzałek w górę i w dół ❺ i postępuj zgodnie ze wskazówkami ikon sterowania wzmocnieniem.

Kiedy pomiar RMS ❻ jest wyświetlany na zielono, wzmocnienie jest prawidłowo ustawione.

Kiedy na czerwono, wzmocnienie jest zbyt wysokie, gdy wyświetlane jest "--", wzmocnienie jest zbyt niskie. Wybrany poziom wzmocnienia wyświetlany jest na ekranie ❷.

Dostosuj poziom głośności, naciskając lewą i prawą strzałkę ❸, aż osiągniesz komfortowy poziom dźwięku. Wybrane ustawienie wyświetlane jest ❹ tylko wtedy, gdy podłączone są słuchawki.

Aby wymienić czujnik ❹, odkręć go i w to miejsce wkręć nowy.

Руководство пользователя

Снимите крышку батарейного отсека, открутив винт. Вставьте 2 батареи типа AA, щелочные или перезаряжаемые. Соблюдайте полярность. Оставшийся уровень заряда батареи отображается на индикаторе ❶.

Устройство может питаться через USB-порт ❷ с помощью внешнего аккумулятора. Устройство выключается, когда уровень недостаточен для обеспечения правильной работы или после 10 минут бездействия.

Подключите наушники к инструменту ❸.

Нажмите кнопку ❹ для включения или выключения устройства.

Настройте усиление с помощью стрелок вверх и вниз ❺ и следуйте указаниям значков навигации усиления. Когда RMS-измерение ❻ отображается зеленым цветом, усиление устанавливается правильно.

Когда красный цвет, усиление слишком велико, когда отображается «--», усиление слишком низкое. Выбранное усиление отображается на экране ❷.

Отрегулируйте громкость звука, нажимая левую и правую стрелки ❸, пока не достигнете комфортного уровня звука.

Выбранная настройка отображается ❹ только при подключении гарнитуры.

Чтобы заменить датчик ❹, отвинтите его и закрутите вместо него новый.

Specifications

General	
Function	Ultrasound measurement device
Operable with	SDT LUBESense
Measurement channel	1 channel via a 7 pole LEMO connector
Display	160x128 pixels Color OLED
Keyboard	5 function keys
Measuring range	-6 to 99.9 dBμV (reference 0 dB = 1 μV)
Resolution	0.1 dBμV
Measurement bandwidth	35 to 42 kHz
Signal amplification	+30 to +102 by step of 6 dB
Environmental	
Operating temperature range	-10 to +50 °C 14 to 122°F
IP rating	IP42
Mechanical	
Housing material	ABS
Dimensions housing	158x59x38.5 mm 6.22"x2.32"x1.51"
Flexible rod length	445 mm 17.51"
Weight	164g 5.78oz
Power	
Battery	2 AA batteries
Autonomy	4 hours
Audio	
Amplification	5 adjustable positions in steps of 6 dB
Operable with	SDT provided head set only
Maximum output	+83dB SPL with SDT headset
Headset	25dB NRR Peltor HQ headset